



Rapport Summer - Åtgärdsredovisning

From : 2007-01-01 00.00 / Tom : 2007-12-31 23.59

Utskriven : 2011-02-01 14.28

Sida :1

		Totalt antal : 11782		
Komponent	Åtgärd	Antal	Procent (%)	Totalt (%)
Skjutdörr vänster sida	Kontroll utförd	295	100,0	2,5
		Totalt :	295	2,5
Hyllor/fack, material baklucka	Kontroll utförd	508	100,0	4,3
		Totalt :	508	4,3
Sidofack vänster mitt	Kontroll utförd	267	100,0	2,3
		Totalt :	267	2,3
Skjutlucka vänster takfack fram	Kontroll utförd	351	100,0	3,0
		Totalt :	351	3,0
Fack vänster fram	Kontroll utförd	248	100,0	2,1
		Totalt :	248	2,1
Sittplats vänster	Kontroll utförd	476	100,0	4,0
		Totalt :	476	4,0
Sittplats höger	Kontroll utförd	90	100,0	0,8
		Totalt :	90	0,8
Vårdarstol	Kontroll utförd	484	100,0	4,1
		Totalt :	484	4,1
Förrarhytt	Kontroll utförd	486	100,0	4,1
		Totalt :	486	4,1
Fordonskontroll	Kontroll utförd	519	100,0	4,4
		Totalt :	519	4,4
KmpID = 36 saknas	Kontroll utförd	532	100,0	4,5
		Totalt :	532	4,5
Skjutlucka vänster takfack bak	Kontroll utförd	347	100,0	2,9
		Totalt :	347	2,9
Dörr sjukhytt	Kontroll utförd	23	100,0	0,2
		Totalt :	23	0,2
Vänster takfack bak	Kontroll utförd	179	100,0	1,5
		Totalt :	179	1,5
Vänster takfack fram	Kontroll utförd	181	100,0	1,5
		Totalt :	181	1,5
Bänkfack vänster	Kontroll utförd	223	100,0	1,9
		Totalt :	223	1,9
Vägg vänster mitt	Kontroll utförd	115	100,0	1,0
		Totalt :	115	1,0



Rapport Summer - Åtgärdsredovisning

From : 2007-01-01 00.00 / Tom : 2007-12-31 23.59

Utskriven : 2011-02-01 14.28

Sida :2

		Totalt antal : 11782		
Komponent	Åtgärd	Antal	Procent (%)	Totalt (%)
Ytterfack vänster mitt	Kontroll utförd	8	100,0	0,1
		Totalt :	8	0,1
Ytterfack vänster bak	Kontroll utförd	27	100,0	0,4
		Totalt :	27	0,4
Baklucka	Kontroll utförd	24	100,0	0,4
		Totalt :	24	0,4
Ytterfack höger bak	Kontroll utförd	22	100,0	0,3
		Totalt :	22	0,3
Vänster takfack mitt	Kontroll utförd	23	100,0	0,4
		Totalt :	23	0,4
Vägg vänster andningsvård	Kontroll utförd	24	100,0	0,4
		Totalt :	24	0,4
Takfack höger vårdarstol	Kontroll utförd	15	100,0	0,2
		Totalt :	15	0,2
Andningsvårdsväska	Kontroll utförd	548	100,0	8,5
		Totalt :	548	8,5
Alfabår	Kontroll utförd	519	100,0	8,0
		Totalt :	519	8,0
Spineboard	Kontroll utförd	479	100,0	7,4
		Totalt :	479	7,4
CPAP- väska	Kontroll utförd	448	100,0	6,9
		Totalt :	448	6,9
Intubations väska	Kontroll utförd	301	75,3	4,7
	Kontrollerad och plomberad	99	24,8	1,5
		Totalt :	400	6,2
Förbandsväska	Kontroll utförd	436	90,8	6,8
	Kontrollerad och plomberad	44	9,2	0,7
		Totalt :	480	7,4
Värmeväska	Kontroll utförd	455	100,0	7,0
		Totalt :	455	7,0
Barnväska	Kontroll utförd	289	73,5	4,5
	Kontrollerad och plomberad	104	26,5	1,6
		Totalt :	393	6,1
Förlossningsväska	Kontrollerad och plomberad	9	100,0	0,1
		Totalt :	9	0,1



Rapport Summer - Åtgärdsredovisning

From : 2007-01-01 00.00 / Tom : 2007-12-31 23.59

Utskriven : 2011-02-01 14.28

Sida :3

		Totalt antal : 11782		
Komponent	Åtgärd	Antal	Procent (%)	Totalt (%)
Brännskade/Förlossning väska	Kontroll utförd	464	93,2	17,9
	Kontrollerad och plomberad	34	6,8	1,3
		Totalt :	498	19,2
Infusionsväska	Kontroll utförd	399	71,8	15,4
	Kontrollerad och plomberad	157	28,2	6,1
		Totalt :	556	21,4
Läkemedelsväska	Kontroll utförd	483	100,0	18,6
		Totalt :	483	18,6
Defibrillator	Kontroll utförd	518	100,0	20,0
		Totalt :	518	20,0
Nålsättningsväska	Kontroll utförd	529	100,0	20,4
		Totalt :	529	20,4