



Rapport Summer - Åtgärdsredovisning

From : 2007-09-01 00.00 / Tom : 2007-10-01 23.59

Utskriven : 2011-02-01 14.16

Sida :1

Kund	Objekt	Besöksadress
Ambulansen i Svalliden	Oskesamn	Stationsgatan 10

Lokal/Plats : Volvo S80 regnr ICE112	Totalt antal : 155
--------------------------------------	--------------------

Komponent	Åtgärd	Antal	Procent (%)	Totalt (%)
Hyllor/fack, material baklucka	Kontroll utförd	6	100,0	3,9
Totalt :		6		3,9
Fack vänster fram	Kontroll utförd	1	100,0	0,6
Totalt :		1		0,6
Förarhytt	Kontroll utförd	4	100,0	2,6
Totalt :		4		2,6
Fordonskontroll	Kontroll utförd	4	100,0	2,6
Totalt :		4		2,6
Bänkfack vänster	Kontroll utförd	8	88,9	5,2
	Påfyllt	1	11,1	0,6
Totalt :		9		5,8
Baklucka	Kontroll utförd	9	90,0	5,8
	Utbytt	1	10,0	0,6
Totalt :		10		6,5
Vägg vänster andningsvård	Kontroll utförd	3	100,0	1,9
Totalt :		3		1,9
Skärmvägg vårdarstol	Kontroll utförd	1	100,0	0,6
Totalt :		1		0,6
Takfack höger vårdarstol	Kontroll utförd	2	100,0	1,3
Totalt :		2		1,3
Andningsvårdsväska	Kontroll utförd	8	100,0	5,2
Totalt :		8		5,2
Alfabår	Kontroll utförd	6	100,0	3,9
Totalt :		6		3,9
Spineboard	Kontroll utförd	2	66,7	1,3
	Rengjord	1	33,3	0,6
Totalt :		3		1,9
CPAP- väska	Kontroll utförd	6	75,0	3,9
	Utbytt	1	12,5	0,6
	Till MTA	1	12,5	0,6
Totalt :		8		5,2
Intubations väska	Kontroll utförd	1	100,0	0,6
Totalt :		1		0,6



Rapport Summer - Åtgärdsredovisning

From : 2007-09-01 00.00 / Tom : 2007-10-01 23.59

Utskriven : 2011-02-01 14.16

Sida :2

Kund Ambulansen i Svalliden	Objekt Oskesamn	Besöksadress Stationsgatan 10
---------------------------------------	---------------------------	---

Lokal/Plats : Volvo S80 regnr ICE112	Totalt antal : 155
---	---------------------------

Komponent	Åtgärd	Antal	Procent (%)	Totalt (%)
Förbandsväska	Kontroll utförd	4	80,0	2,6
	Kontrollerad och plomberad	1	20,0	1,1
	Totalt :	5		3,7
Värmeväska	Kontroll utförd	4	100,0	4,5
	Totalt :	4		4,5
Barnväska	Kontroll utförd	7	63,6	7,9
	Påfyllt	1	9,1	1,1
	Till MTA	2	18,2	2,2
	Rengjord	1	9,1	1,1
Totalt :	11		12,4	
Brännskade/Förlossning väska	Kontroll utförd	8	80,0	9,0
	Påfyllt	1	10,0	1,1
	Kontrollerad och plomberad	1	10,0	1,1
Totalt :	10		11,2	
Infusionsväska	Kontroll utförd	3	100,0	3,4
	Totalt :	3		3,4
Defibrillator	Kontroll utförd	6	75,0	6,7
	Utbytt	1	12,5	1,1
	Till MTA	1	12,5	1,1
Totalt :	8		9,0	
3-avledn.	Utbytt	1	100,0	1,1
	Totalt :	1		1,1
Barn mask	Utbytt	4	100,0	4,5
	Totalt :	4		4,5
Barnsug	Påfyllt	1	25,0	1,1
	Utbytt	2	50,0	2,2
	Rengjord	1	25,0	1,1
Totalt :	4		4,5	
Batterier	Påfyllt	6	85,7	6,7
	Till MTA	1	14,3	1,1
Totalt :	7		7,9	
Betapred 4 mg/ml	Kontroll utförd	1	16,7	1,1
	Påfyllt	4	66,7	4,5



Rapport Summer - Åtgärdsredovisning

From : 2007-09-01 00.00 / Tom : 2007-10-01 23.59

Utskriven : 2011-02-01 14.16

Sida :3

Kund Ambulansen i Svalliden	Objekt Oskesamn	Besöksadress Stationsgatan 10
---------------------------------------	---------------------------	---

Lokal/Plats : Volvo S80 regnr ICE112	Totalt antal : 155
---	---------------------------

Komponent	Åtgärd	Antal	Procent (%)	Totalt (%)
	Utbytt	1	16,7	1,1
	Totalt :	6		6,7
Bitskydd	Kontroll utförd	1	20,0	3,7
	Påfyllt	1	20,0	3,7
	Utbytt	2	40,0	7,4
	Ej komplett	1	20,0	3,7
	Totalt :	5		18,5
Blodtrycksmanschett	Påfyllt	1	33,3	3,7
	Utbytt	1	33,3	3,7
	Rengjord	1	33,3	3,7
	Totalt :	3		11,1
Blodtrycksmanschett barn	Utbytt	1	50,0	3,7
	Ej komplett	1	50,0	3,7
	Totalt :	2		7,4
Bricanyl 0,5 mg/ml	Påfyllt	2	25,0	7,4
	Utbytt	6	75,0	22,2
	Totalt :	8		29,6
Buffrad glukos 1000 ml 5 %	Påfyllt	1	33,3	3,7
	Utbytt	2	66,7	7,4
	Totalt :	3		11,1
CPAP-Mask	Påfyllt	1	20,0	3,7
	Utbytt	3	60,0	11,1
	Rengjord	1	20,0	3,7
	Totalt :	5		18,5